

驚異の
リピート率
80%

大手自動車メーカーも

SiOを導入する

100の理由

009

機械設計担当者さまのお困りごと解決 その2


Q 材料の残りを簡単に確認することができませんか？



機械設計担当者

A 設定した量より材料が少なくなると警告灯を点灯させ、ブザーでお知らせします！

作業中に材料が無くなり、作業が中断してしまったということはありませんか？ SiOとセンサーを設置すれば残量を検知して警告灯とブザーで補充するようお知らせします。



SiO2

入力
6点

出力
4点

7,800円からはじめる！ 自動化はSnetsにお任せください

まずは、お試しく下さい。お問合せはお気軽にSiO導入サポートまで！ fa.sus.co.jp/support/sio/form.php >>

